

Catálogo Tarifa – Febrero 2023

Fe de erratas

BAXI
CLIMATIZACIÓN

Fe de erratas

- En las páginas siguientes indicamos los errores que hemos detectado antes de lanzar el catálogo impreso.
- No hemos encontrado ninguno relevante. Indicamos en cada uno de ellos de qué se trata, qué impacto y qué solución o qué vamos a hacer con ello.

Fe de erratas - 1

Precio erróneo protección catódica electrónica ref 7713456 (pág 59)

Referencia	7713456
Precio	216 €

Esta referencia aparece 3 veces en el catálogo, en dos de ellas con el precio **correcto 228 €** y en una con el incorrecto.

216 €

Precio incorrecto

228 €

Precio correcto

CONSECUENCIAS

El precio de la página 59 es incorrecto.

ACCIONES

Se ha corregido la versión online.

Se facturará el precio correcto.

Fe de erratas - 2

Cambios de código de aire acondicionado



Anori Multi R32 (pág 85)

El código de la unidad interior del Nanuk Cassete RZGBK50 es incorrecto en la versión en pale

7690481

Código incorrecto

7801402

Código correcto



Nanuk cassette R32 (pág 90)

El código de la unidad interior del Nanuk Cassete RZGBK50 es incorrecto en la versión en pale

7711450+7711455
+7711434

7801404

Código correcto

CONSECUENCIAS

A la hora de hacer un pedido se pedirá con un código erróneo

ACCIONES

En la versión online se ha puesto el código actualizado. Además, se ha añadido una nota en M3 para evitar confusiones a la hora de registrar el producto

Fe de erratas - 3

Precio erróneo - Deflector terminal vertical ref 7666053 (pág 139 y 155)



Ref.	7666053
Precio	9 €

Deflector terminal vertical

Esta referencia aparece 3 veces y dos de ellas con el precio incorrecto de 9 €. Esto se debe al redondeo de decimales.

9 €

Precio incorrecto

8,5 €

Precio correcto

CONSECUENCIAS

El precio real es más barato que el que se muestra en catálogo por lo que no debería de suponer un problema

ACCIONES

Se ha corregido la versión online. Se facturará el precio correcto.

Fe de erratas - 4

Clase de eficiencia energética en insertables incorrecta

Serbal Eco, Arizonia Eco y Ceiba Eco (pág 164 y 165)

La clase eficiencia energética de estos insertables es la **A+** y no A como se indica en el catálogo impreso.



Serbal Eco




Arizonia Eco



Ceiba Eco



Incorrecto



Correcto

CONSECUENCIAS

El cliente pensará que la clase de eficiencia en calefacción es inferior a la que realmente es.

ACCIONES

El fallo se ha corregido en la versión online. A la hora de adquirir este producto no es un error relevante.

Fe de erratas - 5

Precio erróneo accesorios de evacuación de las calderas de media y gran potencia – pág 190

140040173	22 €
140040176	19 €
140040179	19 €

Precio incorrecto

Falta indicar los dos decimales de los céntimos en las referencias mostradas.

140040173	22,30 €
140040176	19,10 €
140040179	19,10 €

Precio correcto

CONSECUENCIAS

La diferencia entre el precio correcto y el real no es significativa

ACCIONES

Se ha corregido la versión online. Se facturará el precio correcto

Fe de erratas - 6

Potencia útil de ADI LT – pág 218

En el catálogo se dice que se dará el dato de la potencia útil mínima y máxima pero solamente se muestra la **mínima**.

Potencia Útil (min - máx.) (Temp. Media=40°C)	kW	34,4	43,3	49,3	62,8

CONSECUENCIAS

Puede llevar a una conclusión a la hora de leer los datos técnicos.

ACCIONES

En la versión online se indica que la potencia dada es la mínima.

Fe de erratas - 7

Precio tubería suelo radiante erróneo - PEX-B pág 297



Diámetro x Espesor	16 x 1,5	16 x 1,5	16 x 1,8	16 x 1,8
Metros / Rollo	240	500	240	500
Metros / Palet	2.640	3.000	2.640	3.000
Color	Rojo	Rojo	Blanco	Blanco
Referencia	7691530	7691531	7691532	7691533
Precio / m	1,80 €	1,80 €	1,90 €	1,90 €
Precio / rollo	900 €	900 €	950 €	950 €

Precio incorrecto

432 €

456 €

Precio correcto

CONSECUENCIAS

El precio del rollo es incorrecto, pero el precio unitario está bien.

ACCIONES

Este artículo se factura por metro de tubería y además, el precio en la versión online es correcta.